



Gmina
Iwonicz-Zdrój

IR.720.107.2017.ID

Iwonicz-Zdrój, 15.11.2018 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno**

Gmina Iwonicz-Zdrój z siedzibą Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój przesyła do załatwienia według kompetencji pismo z dnia 08.11.2018 r. Pana Marka Bliżyckiego zamieszkałego ul. Długa 216, 38-440 Iwonicz-Zdrój dotyczące drogi powiatowej nr 2002R w miejscowości Iwonicz.

O sposobie załatwienia sprawy proszę powiadomić Wnioskodawcę.

Z up. Burmistrza Gminy
Jacek Rygiel
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Do wiadomości:

1. Marek Bliżycki, ul. Długa 216, 38-440 Iwonicz-Zdrój.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a-DB.

Marek Bliżycki
 Radny Gminy Iwonicz-Zdrój
 Iwonicz, ul. Długa 216
 38-440 Iwonicz-Zdrój
 tel. 605 512 942
 mail: marbliz@ks.onet.pl

Iwonicz, dnia 08.11.2018 r.

Ref. prozy m. 217-12.

URZĄD GMINY IWONICZ-ZDRÓJ	
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA	
Wpł. dnia	13. 11. 2018
Godzina	9.00
Podpis pracownika	<i>[signature]</i>
L.dz.	10331/18

Sz. P.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Sprawa: Wymiana jednego i dostawienie drugiego lustra na ulicy Długiej.

Położenie krótkiego odcinka chodnika.

Na podstawie interwencji mieszkańców Iwonicza mieszkających przed i za Potokiem Iwonickim w okolicy Firmy oraz pracowników tej firmy, jak również wszystkich mieszkańców i ich gości wyjeżdżających z ulicy podporządkowanej w okolicy wymienionego zakładu na ul. Długą, wnioskuję o wykonanie następujących prac.

1. Wymiana ustawionego lustra na lustro o większym promieniu krzywizny zwierciadła (mniej wypukłe) zwrócone w kierunku Iwonicza-Zdroju oraz ustawienie obok drugiego lustra zwróconego w dół drogi, w kierunku Iwonicza.

Uzasadnienie: Gminna droga dojazdowa (w Systemie Informacji Przestrzennej jako ul. Długa) będąca drogą podporządkowaną łączy się z ul. Długą jako główną tworząc stromy podjazd. Łączenie wypada w łuku zakrętu, który w sposób naturalny całkowicie ogranicza widoczność, a dodatkową zasłonę stanowią krzewy na sąsiedniej posesji oraz samochody dostawcze często parkujące przed zakładem. Dla osób ruszających „pod górę”, aby włączyć się do ruchu, widoczność ulicy Długiej w obie strony ma walor ochrony życia. „Wizja lokalna” jaką radnemu zaprezentowali mieszkańcy (z tego wyjazdu korzystają mieszkańcy 13 gospodarstw i ich goście) udowodniła, że ustawione lustro o dużej wypukłości pokazuje pojazd nadjeżdżający od strony Zdroju, w sposób rozpoznawalny dla kierowcy, gdy znajduje się on w odległości nie większej niż 30 m od skrzyżowania. Przy przepisowej prędkości 50 km/h, pojazd odległość 30 metrów pokonuje w czasie 2 sekund (większość kierowców na tym odcinku drogi jedzie ze znacznie większą prędkością). Tyle zatem czasu na reakcję ma stojący na ręcznym hamulcu „pod górę” kierowca pojazdu, chcący włączyć się do ruchu. Dodatkową trudnością jest fakt, że obecnie ustawione lustro pokazuje pojazd jadący „z dołu” od strony Iwonicza dopiero w chwili, gdy ten mija lustro.

Dlatego przekazuję prośbę-postulat mieszkańców o ustawienie drugiego lustra i takie ich skonfigurowanie, aby wyjeżdżający mieszkańcy mieli dobrą widzialność ul. Długiej w obu kierunkach.

2. Druga sprawa dotyczy tego samego zakrętu i konieczności usytuowania w jego pobliżu przejścia dla pieszych. Z okna swojego domu obserwuję, jakie problemy z przejściem na drugą stronę ulicy w tym miejscu mają dzieci idące do lub ze szkoły, osoby starsze oraz pracownicy zakładu „

W roku 2011 pisałem pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o usytuowanie przejścia w pobliżu łuku zakrętu. Otrzymałem odpowiedź (w załączeniu), że przejść dla pieszych nie sytuuje się na zakrętach, z ciekawym uzasadnieniem. Co jednak zrobić, jeżeli piesi muszą w tym miejscu przechodzić przez ulicę aby dostać się do swoich domostw, bo innej możliwości nie ma? Mieszkańcy zaproponowali rozwiązanie polegające na ułożeniu kilku lub kilkunastu metrów wąskiego chodnika na działce pasa drogowego 5464/1 przylegającej do działki 3276/2 i połączenie przejściem dla pieszych chodników po obu stronach ulicy Długiej. Dodatkowo ustawienie znaków drogowych „przejście dla pieszych” powinno spowodować wzrost czujności kierowców jadących ulicą Długą, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa dla osób chcących przekroczyć jezdnię oraz dla kierowców wyjeżdżających z podporządkowanej ulicy o czym piszę w punkcie 1.

Uprzejmie proszę Pana Burmistrza załatwienie problemu luster oraz o pomoc w załatwieniu sprawy związanej z ułożeniem chodnika oraz usytuowaniem przejścia dla pieszych.


Z poważaniem

Załączniki:

Wydruk z gminnego SIP

Kopie korespondencji ze Starostwem w opisanej sprawie.





**POWIATOWA
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO
w Krośnie**

KT.7126.12.2011.MJ

Krosno, dnia 19-08-2011 r.

**Pan
Marek Bliżycki
Radny Powiatu Krośnieńskiego**

W dniu 4 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krośnie, na którym rozpatrzono Pana wniosek dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Iwonicz na drodze powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój.

Komisja uznała iż wniosek jest bezzasadny. Usytuowanie przejścia dla pieszych na zakręcie będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Przejście będzie niewidoczne dla kierujących pojazdami, sprawi iż będą wyhamowywać w ostatniej chwili, natomiast piesi z mniejszą czujnością będą przechodzić na drugą stronę ulicy.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Pelczar

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PZD Krosno
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1,
3. A/a.

Krosno, dnia 22-07-2011 r.

Pan
Marek Bliżycki
Radny Powiatu Krośnieńskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2011r. informuję iż wniosek dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krośnie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Błeczkar

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie,
3. A/a.

Marek Bliżycki
Radny Powiatu Krośnieńskiego
Iwonicz, ul. Długa 216
38-440 Iwonicz-Zdrój
kom.: 605 512 942
mail: marbliz@ks.onet.pl

Iwonicz, 31.05.2011 r.

Sz. P. Kierownik
Marek Pepera
Powiatowy Zarząd Dróg
w Krośnie

2011.06.20

Sprawa: poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr P2002R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój

Na podstawie interwencji mieszkańców Iwonicza i Iwonicza-Zdroju oraz obserwacji własnych, jako użytkownika drogi powiatowej Iwonicz – Iwonicz-Zdrój, proszę o rozważenie możliwości wykonania następujących prac, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi nr P2002R w odcinku 020 obejmującym ulicę Długą:

1. Ustanowienie i oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych, w bezpośredniej bliskości łuku zakrętu lub na samym łuku, w okolicy 2500 m drogi, łączącego parking przed zakładem produkcyjnym z chodnikiem dla pieszych.
Uzasadnienie: W opisanym miejscu lub w pobliżu tego miejsca przez drogę przechodzą dzieci idące do i ze szkoły, osoby starsze mieszkające po drugiej stronie Potoku Iwoniczkiego oraz pracownicy zakładu. Ponadto jest to obszar skrzyżowania z boczną drogą gminną o nawierzchni bitumicznej, która łączy się z drogą powiatową dokładnie w łuku zakrętu i stwarza duże zagrożenie podczas włączania się do ruchu dla wszystkich użytkowników drogi. Namalowanie pasów oraz ustawienie znaków ostrzegających kierowców o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, powinno znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, który jest miejscem ciągłego łamania przez kierowców przepisu o ograniczeniu prędkości w terenie zabudowanym. W obszarze opisanego zakrętu istnieją też dwa aktywne miejsca przepływu wód powierzchniowych i opadowych w poprzek jezdni opisane w punkcie 2.
2. Spowodowanie wychwycenia 4 wypływów wód opadowych i powierzchniowych przepływających w poprzek jezdni, stwarzających szczególne zagrożenie poślizgiem w okresie jesiennym i wiosennym.
Pierwszy obszar zagrożenia (jadąc od skrzyżowania z drogą powiatową P1976R Rogi-Iwonicz w kierunku Iwonicza-Zdroju) występuje na odcinku pomiędzy 1000 m a 1500 m drogi, na podjeździe pod tzw „wielki brzeg”, pomiędzy dwoma zakrętami, gdzie woda przepływa przez jezdnię ze strony lewej na prawą, płynie około 20 m przy krawężniku chodnika a następnie powraca przez jezdnię na lewą stronę drogi.
Drugi obszar zagrożenia występuje w miejscu opisanym w punkcie 1. Tutaj woda przepływa z prawej strony jezdni na lewą, z dwóch różnych źródeł, w odstępach 50 metrów.

Obydwa opisane odcinki drogi są szczególnie niebezpieczne w okresie jesiennych i wiosennych przymrozków, gdy kierowcy, jadąc pozornie suchą drogą, natrafiają na poprzeczny pas lodu.

Piszący te słowa mieszka pomiędzy dwoma wylewiskami obszaru drugiego i wielokrotnie byłem świadkiem jak samochody wpadały do rowów lub na podwórka moje i moich sąsiadów. Znamienny był wieczór 26 grudnia 2009 r., gdy na suchej drodze, „dzięki” zamarzniętemu wypływowi wody w łuku zakrętu, w ciągu trzech godzin wypadło z drogi 7 samochodów jadących w kierunku Iwonicza-Zdroju. Dysponuję zdjęciami kilku wypadków z tego dnia.

Uprzejmie proszę o zbadanie możliwości faktycznych i prawnych realizacji zgłoszonych postulatów służących poprawie bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Marek Bliżycki

